



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «08» 04 2021 г.
№ ПК 1-83

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА», RA.RU.21AГ43

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

1. 109428, РОССИЯ, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, 2 этаж, ком. 34
2. 109428, РОССИЯ, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, 2 этаж, ком. 23

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность сопроводительной документации, поставляемой с лифтом	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений, указанных в паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия	соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.2 Приложение Д, М	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений смонтированного (модернизированного) лифта требованиям безопасности	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-80000) мм
					Напряжение	(0-600) В
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
					Время	0- 9 ч. 59 мин 59,99 с
					Освещенность	(1-200000) лк
					Скорость	(0,10 – 33,30) м/с
4	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие установки оборудования смонтированного (модернизированного) лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-80000) мм
					Освещенность	(1-200000) лк

на 12 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Нормальная работа" Линейные размеры	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм
6	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Управление из машинного помещения" Линейные размеры	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм
7	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.4.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирования лифта в режиме "Ревизия" Линейные размеры	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм
					Скорость	(0,10 – 33,30) м/с
8	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Способность приведения в действие ловителей Скорость срабатывания ограничителя скорости Срабатывание электрического устройства безопасности ограничителя скорости Соответствие сведений указанных на табличке сведений установленным требованиям	Да -нет (0- 33,3) м/с Да -нет соответствует/ не соответствует
9	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Срабатывание ловителей Остановка и удержание на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса, уравновешивающего груза) Автоматический возврат ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса), остановленных ловителями Срабатывание электрического устройства безопасности ловителей Проверка соответствия указанных на табличке сведений, установленным требованиям	Да -нет Да -нет Да -нет Да -нет соответствует/ не соответствует

на 12 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ограничение перемещения кабины вниз	Да -нет
					Срабатывание электрического устройства безопасности, контролирующего возврат гидравлического буфера в исходное состояние	Да -нет
					Среднее ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер	(0-50) м/с ²
					Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций, несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего груза), ловителей, буфера (буферов), опор буфера при проверке функционирования буфера	Да -нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
11	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Измерение скорости движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана	(0,10 – 33,30) м/с
					Измерение ускорения кабины лифта при ее остановке разрывным клапаном	(0-50) м/с ²
					Угол наклона	(0-180)°
12	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Возможность движения кабины после перемещения запирающего элемента автоматического замка шахты	Да - нет
					Линейные размеры	(0-80000) мм
					Срабатывание электрического устройства безопасности автоматического замка	Да - нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/ не соответствует

на 12. листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование электрических устройств безопасности	Да - нет
14	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Способность элемента контроля скорости средства защиты выявлять превышение скорости движущейся вверх кабины	Да - нет
					Способность элемента снижения скорости вызывать остановку движущейся вверх кабины или снижать скорость кабины до значения, на которое рассчитан буфер	Да - нет
					Ускорение (замедления) кабины при срабатывании средства защиты	(0-50) м/с²
					Скорость движения кабины в момент срабатывания средства защиты	(0,10 – 33,30) м/с
					Проверка автоматического возврата средства защиты в исходное положение после перемещения кабины (противовеса)	Да - нет
					Проверка срабатывания электрического устройства безопасности ловителей	Да - нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений	Соответствует / не соответствует
15	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Остановка привода лифта тормозом	Да - нет
					Среднее ускорение	(0-50) м/с²
					Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины) при испытаниях тормозной системы электрических лифтов	Да - нет

на 12 листах, лист 5						
1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Электрическое торможение (удержание)	Да - нет 0-9 ч. 59 мин 59,99 с
17	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время Линейные размеры Подъем (подтягивания) незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере Остановка кабины до ее сопрякосновения с буферами	(0-80000) мм Да - нет
18	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом Время	Да - нет 0-9 ч. 59 мин 59,99 с
19	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние электрооборудования, соответствия паспортным данным Сопротивление изоляции Переходное сопротивление Ток однофазного короткого замыкания	соответствует/ не соответствует 0,0 Ом – 3,00 ГОм (0-22, 0) кА
20	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, уравнивающего устройства кабины при испытаниях прочности кабины, тяговых элементов, подвески и/или опоры кабины, элементов их крепления	Да - нет
21	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п. Е.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта Линейные размеры	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм
22	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п. Е.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Нормальная работа" Линейные размеры	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм

на 12 листах, лист 6						
1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Управление из машинного помещения"	Соответствует/ не соответствует
						Выполняется/ не выполняется
24	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Ревизия"	Соответствует/не соответствует
						Выполняется/не выполняется
25	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Подъем (подтягивания) незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере Остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа	Да - нет
26	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		Да - нет
						0- 9 ч. 59 мин 59,99 с
27	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом Время	(0-80000) мм
						Да - нет
						0- 9 ч. 59 мин 59,99 с
28	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние электрооборудования Сопrotивление изоляции Переходное сопротивление Ток однофазного короткого замыкания (0-22, 0) кА	соответствует/ не соответствует
						0,0 Ом – 10,00 ГОм
						(0-22, 0) кА
29	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка соответствия сведений о канатоведущем шкиве (барабане трения), указанных в паспорте лифта Контроль вновь установленного оборудования лифта на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.);	Соответствует/ не соответствует
						Наличие/ отсутствие
						Соответствует/ не соответствует

на 12 листах, лист 7						
1	2	3	4	5	6	7
					Подъем (подтягивания) незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере	Да - нет
					Остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа	Да - нет
30	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствия сведений в паспорте лифта Контроль вновь установленного оборудования лифта на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.); Проверка креплений Проверка уровня масла в гидроагрегате Герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом Время	Соответствует/ не соответствует Наличие/ отсутствие Да - нет 0- 9 ч. 59 мин 59,99 с
31	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений об оборудовании лифта, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию Наличие документа, подтверждающего качество тяговых элементов Проверка (расчет) коэффициента запаса прочности тяговых элементов Контроль вновь установленного оборудования лифта на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.); Крепления вновь установленного оборудования лифта и его элементов	Соответствует/ не соответствует Наличие/ отсутствие Да - нет Наличие/ отсутствие Соответствует/ не соответствует

на 12 листах, лист 8						
1	2	3	4	5	6	7
					Контроль уровня масла в редукторе лебедки	Наличие/отсутствие
					Линейные размеры	(0-80000) мм
					Остановка тормозом привода	Да - нет
					Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего груза) после замены несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, уравновешивающего устройства, подъемного механизма, тяговых элементов	Наличие/отсутствие
32	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствия сведений об оборудовании лифта, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию Функционирование лифта во всех режимах, предусмотренных инструкцией (руководством) по эксплуатации изготовителя лифта	Да - нет
33	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Способность приведения в действие ловителей Срабатывание ограничителя скорости Скорость срабатывания ограничителя скорости Срабатывание электрического устройства безопасности ограничителя скорости	Да - нет Есть - нет (0,10 – 33,30) м/с Да - нет
34	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.2.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Срабатывание ловителей Остановка и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса) Автоматический возврат ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса)	Да - нет Да - нет Да - нет

на 12 листах, лист 9						
1	2	3	4	5	6	7
					Срабатывания электрического устройства безопасности ловителей	Да - нет
35	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.3.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Уровень масла в гидравлическом буфере Возврат плунжера гидравлического буфера после снятия с него нагрузки Срабатывания электрического устройства безопасности гидравлического буфера	Соответствует/ не соответствует Да - нет Да - нет
36	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.4.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Внешнее состояние энергонакопительных буферов Соответствие размеров монтажного чертежу Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует Да - нет (0-80000) мм
37	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.5.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Возможность движения кабины Срабатывание замка двери шахты Срабатывание электрического устройства безопасности автоматического замка	Да - нет Соответствует/ не соответствует Да - нет
38	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.6.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование разрывного клапана	Соответствует/ не соответствует
39	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.7.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование электрических устройств безопасности	Да - нет
40	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия Соответствие характеристик ограничителя скорости Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на ограничителе скорости Крепление ограничителя скорости и его элементов	Да - нет Да - нет Да - нет
					Скорость срабатывания ограничителя скорости	Соответствует - не соответствует (0,10 – 33,30) м/с

на 12 листах, лист 10						
1	2	3	4	5	6	7
					Способность приведения в действие ловителей	Да - нет
41	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.2.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия	Да - нет
					Соответствие характеристик замка двери шахты	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на замке двери шахты	Да - нет
					Крепление замка двери шахты и его элементов	Соответствует/ не соответствует
					Возможность движения кабины	Да - нет
					Срабатывание замка двери шахты	Соответствует/ не соответствует
					Срабатывания электрического устройства безопасности автоматического замка	Да - нет
					Наличия сертификата соответствия	Да - нет
42	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.3.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие характеристик ловителей	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на ловителях	Да - нет
					Крепление ловителей, крепления рычага ловителей к механизму включения ловителей	Соответствует/ не соответствует
					Срабатывание ловителей	Да - нет
					Остановка и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса)	Да - нет
					Автоматический возврат ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса)	Да - нет
					Срабатывания электрического устройства безопасности ловителей	Да - нет
					Наличия сертификата соответствия	Да - нет
43	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.4.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие характеристик буфера	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на буфере	Да - нет

1	2	3	4	5	6	7
					Крепление буфера и его элементов	Соответствует - не соответствует
					Ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер	(0-50) м/с ²
					Скорость движения кабины	(0,10 – 33,30) м/с
					Уровень масла в гидравлическом буфере	Соответствует - не соответствует
					Возврат плунжера гидравлического буфера после снятия с него нагрузки	Да - нет
					Срабатывания электрического устройства безопасности контролирующего возврат гидравлического буфера в исходное состояние	Да - нет
44	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.5.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия Соответствие характеристик разрывного клапана Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на разрывном клапане Крепление разрывного клапана и его элементов Ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер	Да - нет Да - нет Да - нет Соответствует/ не соответствует (0-50) м/с ²
					Скорость движения кабины	(0,10 – 33,30) м/с
					Остановка кабины лифта и удержание ее в неподвижном состоянии	Да - нет

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 0223a9a30070ac2d894b4f6b6abfc12321

Владелец: Шабанов Олег Борисович

Действителен... с 11 ноября 2020 г по 27 ноября 2021 г

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

О.Б.Шабанов

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Руководитель экспертной группы, Эксперт по аккредитации (подпись, расшифровка подписи)	Документ подписан электронной подписью Сертификат: 01d6b42329ac bd d0000000c900060002 Владелец: Ермилова Виктория Константиновна Действителен: с 6 ноября 2020г. по 6 ноября 2021г. В.К. Ермилова
Технический эксперт (подпись, расшифровка подписи)	Документ подписан электронной подписью Сертификат: Документ подписан электронной подписью Сертификат: 9d1f3b8a-4de1-48eb-b9e2-b659ee0514a9 Владелец: Макарец Михаил Викторович М.В. Макарец